أساسيات الدهان

تغطية الأماكن التي لم تدهن بالمواد

WWW.DZPEN.COM | قلم الجزائر

هدف الوحدة العام:

إن يكون المتدرب قادراً على تغطية الأماكن التي لم تدهن والقدرة على إخراج العمل في أحسن صورة حسب الأصول الفنية.

الأهداف الإجرائية:

1. أن يكون المتدرب قادراً على تحديد هذه الأماكن.
2. أن يكون المتدرب قادراً على اختيار المواد المناسبة للتغطية.
3. إن يكون المتدرب قادراً على تغطية فتحات الشبابيك والزجاج.
4. أن يكون المتدرب قادراً على تغطية مفاتيح الكهرباء بالشطرطون.
5. أن يكون المتدرب قادراً على تغطية لمبات الإضاءة.
6. أن يكون المتدرب قادراً على تغطية فتحات الأبواب.
7. أن يكون المتدرب قادراً على تغطية فتحات المكيفات.

الوقت المتوقع لإتمام الوحدة : 25 حصة

قلم الجزائر | WWW.DZPEN.COM

في الوحدة الثالثة من هذه الحقيبة تعرفنا على تركيب السقايل المعدنية وبعض السقايل الخشبية وفي هذه الوحدة سنتعرف على تغطية الأماكن التي لم تدهن بالمواد.


من أهم هذه الأماكن التي يتم تغطيتها :

1. مفاتيح الكهرباء
2. فتحات الشبابيك
3. فتحات الأبواب
4. فتحات المكيفات
5. لمبات الإضاءة إذا وجدت

وتغطية هذه الأماكن أمر ضروري جداً لعدم دهانها بالبوية ، حيث إن دهان هذه الأماكن بالبوية (مفاتيح الكهرباء – لمبات الإضاءة) يؤدي إلى عدم تشغيلها وسوء المظهر.

وتغطى المكيفات إن وجدت بمشمع من البلاستيك ثم تلصق بورق لصق (الشيكرتون) الورقي الأبيض وتغطى المسطحات الزجاجية بمشمع من البلاستيك ويتم لصق الأطراف بلصق ورقي وهكذا فتحات الشبابيك والأبواب ولمبات الإضاءة.

أما مفاتيح الكهرباء(فيش) تغطى بلصق ورقي (شطرطون) ولا يجب استخدام أي لصق آخر.



تغطية مخارج الكهرباء بالبلاستك و بالشطرطون


WWW.DZPEN.COM | قلم الجزائر







تغطية فتحات الشبابيك
الداخلية والخارجية
بالبلاستك والشطرطون





تغطية فتحات الأبواب
بالبلاستك والشطرطون






تغطية فتحات التكييف
بالبلاستك والشطرطون


WWW.DZPEN.COM | قلم الجزائر





تغطية الطبلون الكهربائي والأرضيات بالبلاستك والشطرطون






تغطية الدرج

تغطية الحجر والرخام







تغطية جدران السراميك

تغطية المغاسل والمرايا

WWW.DZPEN.COM | قلم الجزائر





تغطية الشبابيك

و درابزين الدرج





تغطية النحاسيات في درابزين الدرج

تغطية الأثاث الداخلي الثابت



تغطية الأرضيات الخارجية قبل البدء في أعمال دهان الأساس حتى نهاية العمل بمشمع بلاستيك يتحمل السقالة والمشي عليه و يثبت بالشطرطون

WWW.DZPEN.COM | قلم الجزائر

التمرين الأول

ورشة صغيرة مكونة من ورشة عمل + مكتب مدرب + حمام

النشاط المطلوب:

قم بتغطية الأماكن التي لم تدهن مستخدماً مشمعاً من البلاستيك وورق اللصق.

العدد والأدوات:

1. شريط قياس
2. مشرط لقطع اللصق

المواد الخام:

1. ورق لصق (بكرة من الشطرطون)
2. مشمع بلاستيك

خطوات التنفيذ:

1. طبق قواعد السلامة أثناء العمل.
2. قم بتحديد الأماكن المراد تغطيتها.
3. حدد القياس المطلوب للفتحات (شباك – فتحة مكيف – باب – مفاتيح كهرباء).
4. قم بقطع المشمع حسب المقاس المطلوب.
5. قم بتغطية فتحة الشباك وضع ورق اللصق في الأطراف.
6. قم بتغطية فتحة المكيف وضع ورق اللصق في الأطراف.
7. قم بتغطية مفاتيح الكهرباء بورق اللصق.
8. قم بتغطية الباب بالمشمع وورق اللصق في الأطراف.

WWW.DZPEN.COM | قلم الجزائر

تقويم ذاتي

بعد الانتهاء من التدريب على تغطية الأماكن التي لم تدهن بالمواد، قيم نفسك وقدراتك عن طريق إكمال هذا التقويم لكل عنصر من العناصر المذكورة، وذلك بوضع(√) أمام مستوى الأداء الذي أتقنته، وفي حالة عدم قابلية المهمة للتطبيق ضع العلامة في الخانة الخاصة بذلك.

م	العناصر	مستوى الأداء (هل أتقنت الأداء)			
		غير قابل للتطبيق	لا	جزئياَ	نعم
1	قياس أطوال الفتحات				
2	قطع المشمع المطابق للقياس				
3	فرد المشمع على الفتحات				
4	لصق المشمع بالشطرطون				
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

يجب أن تصل النتيجة لجميع العناصر إلى درجة الإتقان الكلي أو أنها غير قابلة للتطبيق وفي حالة وجود مفردة في القائمة (لا) أو (جزئياً) فيجب إعادة التدريب على هذا النشاط مرة أخرى بمساعدة المدرب.

WWW.DZPEN.COM | قلم الجزائر

تقويم المدرب

معلومات المتدرب	

قيم أداء المتدرب في هذه الوحدة بوضع علامة (√) أمام مستوى أدائه للمهارات المطلوب اكتسابها في هذه الوحدة ويمكن للمدرب إضافة المزيد من العناصر.

م	العناصر	مستوى الأداء (هل أتقنت المهارات)				
		متقن بتميز	متقن جيد	متقن	متقن جزئياً	غير متقن
1	معرفة الأماكن التي يجب تغطيتها					
2	معرفة المواد الخام المستخدمة في التغطية					
3	قياس المكان المراد تغطيته بكل دقة					
4	قطع البلاستيك بكل دقة تبعاً للمقاس المطلوب					
5	فرد البلاستيك على المكان بشكل صحيح					
6	لصق بالشطرطون بطريقة صحيحة					
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						

يجب أن تصل النتيجة لجميع العناصر المذكورة إلى درجة الإتقان الكلي في حالة وجود عنصر في القائمة (غير متقن) أو (متقن جزئيا) فيجب إعادة المتدرب على هذه المهارة مرة أخرى بمساعدة المدرب.

WWW.DZPEN.COM | قلم الجزائر