


نظام صناعة الورق المقوى المموج


تقديم :

يستعمل هذا النظام لصناعة الورق المقوى المموج انطلاقا من الورق الملفوف .



شكل 1

التموضع و التثبيت لللفات الورق يتم بواسطة المحركين M1 و M2



شكل 2

مكونات النظام :

النظام المبين على الشكل 1 يتكون من المناصب التالية :

المنصب A وحدة صناعة الورق المقوى المموج و تتكون من :

جهاز صناعة التموجات

جهاز جر اللفات

جهاز تثبيت لفات الورق


جهاز رش الغراء

المنصب B وحدة تجفيف الغراء بواسطة فرن كهربائي

المنصب C جهاز تقطيع الورق المقوى المموج بابعاد مضبوطة

المنصب D وحدة تكديس قطع الورق المقوى المموج

المنصب E بساط متحرك لاجلاء قطع الورق المقوى المموج




السلم 1:3

ثانوية أبو بكر قراوي سطيف

الفرض الاول

3 تره ميكا

		1	40		قرص + بطانة	1	20
		1	39	S275	حامل الصحن	1	19
		1	38		حلقة مسطحة	1	18
		1	37		برغي سداسي	1	17
		1	36	S 275	جسم مغناطيسي	1	16
		1	35		برغي CHc	3	15
		1	34	S 235	لجاف	3	14
		5	33	S 235	صحن	1	13
		4	32		برغي CHc	4	12
		12	31		خابور	1	11
EN JGL 200	المزقة	4	30	Cu Sn8 P	وسادة	1	10
C 30	برغي التحكم	1	29	C 40	عمود	1	9
Cu Sn 8 P	صامولة	1	28	EN JGL200	جسم	1	8
EN JGL 200	المنزلق	1	27	Cu Sn 8 P	وسادة	1	7
	برغي ذو راس سداسي	3	26		حلقة مرنة للاعمدة	1	6
S 235		1	25		برغي ذو راس سداسي	4	5
	مرزة	2	24		غطاء	1	4
	غطاء	1	23		حلقة مسطحة	1	3
	نابض	6	22		برغي ذو راس سداسي	1	2
	وشية	1	21	EN JGL 200	مخروط	1	1
المادة	التعيين	العدد	الرقم	المادة	التعيين	العدد	الرقم

السلم : 1 : 3	ثانوية أبو بكر قراوي سطيف	محاطة اليمين
	جهاز تموضع و حمل الملفات	2020 / 12 / 11
		3 تره ميكا

0.7 /4 اشرح التعيينات التالية :

C 30


Cu Sn 8 P

1.2 /5 اكمل جدول الوصلات التالي :


رمز الوصلة	اسم الوصلة	القطع
		9 و 4
		9 و 8
		13 و 9
		28 و 27
		27 و 30
		28 و 29

0.6 التحليل التكنولوجي :

1/ اكمل العبة A-0 لحامل الملفاف



0.7 /2 اكمل مخطط الوسط المحيط :



الوظيفة	الصيغة
Fp	
Fc	

1.2 /2 مستعينا بالرسم التجميعي اكمل مخطط FAST التالي :
الوظيفة

نتحكم في البساط المتحرك لاجلاء الورق المقوى المموج بواسطة محرك و علبة سرعات (شكل 3)
تحتوي العلبة على قطار ب 4 تعشيقات (2-1 , 4-3 , 6-5 , 7-6)

المعطيات :

سرعة دوران عمود الدخول

$$N_e = 1400 \text{ tr/min}$$

التباعد المحوري بين 1 و 2

$$a_1 = 80$$

التباعد المحوري بين 5 و 6


$$a_2 = 70$$

عدد الاسنان

$$Z_1 = 20, Z_3 = 15, Z_4 = 46, Z_5 = 33$$

الموديول

$$m_1 = 1.25; m_4 = 2, m_5 = 1 \text{ et } d_7 = 44$$



شكل 3

العمل المطلوب :

(1) اكمل جدول مميزات المتسنيات التالي :

2.4

r	a	d	Z	m	
				1,5	مسنن 1
					مسنن 2
					مسنن 3
					مسنن 4
					مسنن 5
					مسنن 6
					مسنن 7

(2) احسب نسبة النقل الاجمالية r_g : 0.2


(3) احسب سرعة الدوران لعمود الخروج 7 ؟ 0.2

(4) الجهاز مضاعف ام مخفض للسرعة ؟ 0.2

(5) اكمل الجدول التالي :

	p :	h_a :	h_f :	d_a :	d_f :
Pignon 7
Roue 4
Couronne 2

2



لتحسين مردود الجهاز نقترح ما يلي :

- تعويض الوسادتين 7 و 10 بمدرجتين ذات صف واحد من الكريات بتمس نصف قطري R1 و R2 .
- ضمان الكتامة على العمود من الجهة اليمنى للمدرجة R1 بواسطة فاصل كتامة ذو شفتين .


ملف الموارد

50 80	30 50	18 30	10 18	6 10	3 6	إلى 3	
220+	180+	149+	120+	98+	78+	60+	D10
100+	80+	65+	50+	40+	30+	20+	
60+	50+	41+	34+	28+	22+	16+	F7
30+	25+	20+	16+	13+	10+	6+	
29+	25+	20+	17+	14+	12+	8+	G6
10+	9+	7+	6+	5+	4+	2+	
19+	16+	13+	11+	9+	8+	6+	H6
0	0	0	0	0	0	0	
30+	25+	21+	18+	15+	12+	10+	H7
0	0	0	0	0	0	0	
46+	39+	33+	27+	22+	18+	14+	H8
0	0	0	0	0	0	0	
30-	25-	20-	16-	13-	10-	6-	f6
49-	41-	33-	27-	22-	18-	12-	
30-	25-	20-	16-	13-	10-	6-	f7
60-	50-	41-	34-	28-	22-	16-	
30-	25-	20-	16-	13-	10-	6-	f8
76-	64-	53-	43-	35-	28-	20-	
10-	9-	7-	6-	5-	4-	2-	g5
23-	20-	16-	14-	11-	9-	6-	
10-	9-	7-	6-	5-	4-	2-	g6
29-	25-	20-	17-	14-	12-	8-	
0	0	0	0	0	0	0	h5
13-	11-	9-	8-	6-	5-	4-	
0	0	0	0	0	0	0	h6
19-	16-	13-	11-	9-	8-	6-	

سماكات الاجواف

سماكات الاعمدة

حلقة مرنة



* c : espace libre nécessaire au montage.

d	e	c	f	g	Tol. g	k	Fa*
15	1	23,2	1,1	14,3	- 0,11	1,05	6,9
17	1	25,6	1,1	16,2		1,2	8
20	1,2	29	1,3	19	0 - 0,13	1,5	17,1
22	1,2	31,4	1,3	21	0	1,5	16,9
25	1,2	34,8	1,3	23,9	- 0,21	1,65	16,2
28	1,5	38,4	1,6	26,6	0	2,1	32,1
30	1,5	41	1,6	28,6	- 0,21	2,1	32,1
32	1,5	43,4	1,6	30,3		2,55	31,2
35	1,5	47,2	1,6	33	0	3	30,8
40	1,75	53	1,85	37,5	0 - 0,25	3,75	51

فاصل ذو شفتين طراز AS

d	D	E	d	D	E	d	D	E	d	D	E
6	16	7	12	28	7	18	32	7	25	42	7
	22		15	30		20	35		28	47	
8	22	7	15	26	7	20	30	7	28	47	7
	24		17	30		22	32		30	42	
9	22	7	17	32	7	22	35	7	30	47	7
	26		18	28		24	40		32	52	
10	24	7	17	35	7	22	35	7	30	47	7
	26		18	30		24	40		32	52	
12	22	7	18	40	7	24	40	7	30	47	7
	24		18	30		24	47		30	52	

